ООО "Дорстрой"

сводные данные об аварийных отключениях за февраль 2019 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.02.2019 15:46	02.02.2019 16:28	ТП-1088 МФЦ "Фаворит"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 17 градусов Цельсия (по ощущениям -23°С), ветер северный 2 м/с порывы до 7 м/с.	02.02.2019г. в 15:24 поступил звонок от диспетчера ТТПО что на ПС "Суходольская" на 4-ой секции "земля", будут проводить отыскания с кратковременным отключением. В 15:46 фидер РП-21-2-я секция отключился по МТЗ, потребителей перезапитали по резервной линии. При обследовании сетей замечаний не выявлено. В 16:28 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
06.02.2019 01:32	06.02.2019 02:28	ТП-2052	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 17 градусов Цельсия (по ощущениям -23°С), ветер северный 2 м/с порывы до 7 м/с.	06.02.2019г. в 01:32 поступил звонок от потребителя д. Казарово, ул. Новая, д. 1, нет света.В 02:00 обследовали линию, замечаний не выявлено, в 02:28 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
06.02.2019 07:10	06.02.2019 08:07	ТП-484	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 17 градусов Цельсия (по ощущениям -23°С), ветер северный 2 м/с порывы до 7 м/с.	06.02.2019г. в 07:10 поступил звонок от энергетика "Хладокомбинат" об отсутствии напряжения в ВРУ-0,4кВ. По информации диспетчера ПАО "СУЭНКО" на линии проводились переключения. В 08:07 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.				
06.02.2019 17:58	06.02.2019 23:01	микрорайон "Три сосны"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 17 градусов Цельсия (по ощущениям -23°С), ветер северный 2 м/с порывы до 7 м/с.	06.02.2019г. в 17:58 поступил звонок от потребителя микрорайона "Три сосны" об отсутствии напряжения. Бригада ОВБ выехала на объект для обследования. Осмотр линии результатов не дал В 18:44 диспетчер СРЭС сообщил о включении линии. В 19:15 вновь стали поступать звонки с м-рна "Три сосны" об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СРЭС на ВЛ-10кВ обнаружена ветка. После устранения неисправности, в 23:01 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	