Сводные данные об аварийных отключениях

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
05.09.2017 07:09	05.09.2017 10:40	ВЛ-0,4кВ ф."Л-1"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 9 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 4 м /сек. Обесточения социально-значимых потребителей нет.	05.09.2017г. в 07:09 поступил звонок от потребителя СНТ "Ласка" об отсутствии напряжения. Председатель сообщил об обрыве провода. Последствий для потребителя нет. После завершения АВР 05.09.2017г. в 10:40 ВЛ-0,4 кВ введена в работу.	Несоблюдение техн.обслуживания (Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.)	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ.	
06.09.2017 07:12	06.09.2017 13:00	ВЛ-10кВ ф."Воронино"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 2 м /сек. Обесточения социально-значимых потребителей нет.	06.09.2017 в 07:12 произошдо обесточивание ВЛ-10кВ ф. "Воронино" на сетях ЦРЭС (обрыв провода)После завершения АВР 06.09.2017г. в 13:00 ВЛ-10 кВ введена в работу.	Несоблюдение техн.обслуживания (Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.)	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ.	
07.09.2017 12:05	07.09.2017 15:45	ВЛ-0,4кВ ф."Л-2" от ТП-119	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер северо-западный 3 м /сек. Обесточения социально-значимых потребителей нет.	07.09.2017 в 12:05 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-119, ф."Л-2". Организован осмотр оборудования, обрыв провода строительной техникой "Пышма автодор", ответственного руководителя на месте работ нет. Обрыв провода восстановлен силами ОДС, электропитание потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	несоблюдение габаритов строительной техники в габаритах воздушной линии.	Произведен послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ.	
14.09.2017 12:05	14.09.2017 13:42	КЛ-10кВ, ф."ГТНГС-1"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 18 градусов Цельсия, ветер южный 4 м /сек. Обесточения социально-значимых потребителей нет.	14.09.2017 в 12:05 произошло аварийное отключение КЛ-10кВ от ПС-110/10 "Антипинская", ф."ГТНГС-1". Организован осмотр кабельной линии, обрыв кабеля строительной техникой, ответственного руководителя на месте работ нет. Кабельная линия на балансе ЗАО "Тюменьсудокомплект". Обесточенные потребители перезапитаны по резервной линии.	Несоблюдение охранной зоны КЛ-10кВ, нарушение правил производства земляных работ.	несоблюдение правил производства земляных работ, несоблюдение охранной зоны КЛ-10 кВ	провести ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ, высоковольтные испытания перед включением электроустановки.	
18.09.2017 17:26	18.09.2017 17:55	ТП-37	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер западный 3 м /сек. Обесточения социально-значимых потребителей нет.	18.09.2017 в 17:26 главный энергетик УК"Тюменские моторостроители" сообщил что у них аварийная ситуация и срочно производят полное погашение подстанции.Обесточенные потребители перезапитаны по резервной линии.	Несоблюдение техн.обслуживания (Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.)	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен послеаварийный осмотр КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ.	
22.09.2017 08:35	22.09.2017 11:10	ТП-144	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 7 градусов Цельсия, ветер западный 3 м /сек. Обесточения социально-значимых потребителей нет.	22.09.2017 8:35:00 поступил звонок от потребителя пос. Казарово отключении электроэнергии. В 9:40 передали информацию в ЦРЭС, после обследования отключенного участка на характер повреждения. После устранения повреждения в 11:10 линию включили.	Несоблюдение техн.обслуживания (Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.)	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен послеаварийный осмотр КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ.	