

ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2020 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.04.2020 10:05	06.04.2020 11:09	ТП-957, РУ-10кВ, 1-я секция.	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 3 градусов Цельсия, ветер западный 4 м/с.	06 апреля 2020 года в 10:05 диспетчер СРЭС Червоткин В.Е. сообщил об отключении на ПС-"Загородная" фидера "ТП-957-1". В 11:09 путём переключения на резервный ввод восстановлено электроснабжение всех потребителей. Кабельная линия 10кВ (СРЭС) выведена в ремонт.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 09:18	07.04.2020 15:54	ПС-"Сельмаш"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	07 апреля 2020 года в 09:18 поступил звонок от энергетика завода "Машзавод" Савенкова А.А., что был хлопок на подстанции. При обследовании подстанции на приёмном портале обнаружена ветка (занесена птицами) и при порывах ветра замыкает в линию ВЛ-110 "Заводоуковск-Боровинка". Подали аварийную заявку для БПР по очистке портала от птичьих гнёзд. В 11:15 аварийно отключилась ВЛ-110 "Заводоуковск-Боровинка". В14:13 работы по уборке гнёзд окончены и доложено в Южное ТПО, в 15:54 ПС-110/10 "Сельмаш" введена в работу без замечаний.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявленные замечания устранены. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой", по причине независимым от ООО "Дорстрой", весеннее расселение птиц и негативное влияние от их присутствия.	
07.04.2020 14:29	07.04.2020 17:00	СНТ "Липовый остров"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	07 апреля в 14:29 поступил звонок от потребителя об отсутствии напряжения на улице 14-я Западная. При обследовании линий и ТП-108 выявлено замыкание провода по причине высокой ветровой нагрузки. После перетяжки провода в 17:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 15:31	07.04.2020 16:09	ТП-309 "Хладокомбинат"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	В 15:31 по информации энергетика "Хладокомбината" на ТП-309 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". В 16:09 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 15:31	08.04.2020 13:50	ТП-95 "Спеццов"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	07 апреля в 15:31 по информации энергетика ТП-95 пропало напряжение, аварийное отключение на ПС "Ремдормаш", в 13:50 08 апреля электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 16:55	08.04.2020 17:44	ИЖС "Крымчанка"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	07 апреля в 16:55 абонент ИЖС "Крымчанка" сообщил об отсутствии электроэнергии в обществе. По сообщению диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Перевалово", ПС "Топола". После устранения аварии 08.04.2020г. В 17:44 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 17:23	07.04.2020 20:02	ТП-36 хлебозавод "Абсолют"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	В 17:23 энергетик хлебозавода "Абсолют" сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "АИС" отключилась ВЛ-110кВ. В 20:02 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	

07.04.2020 17:30	08.04.2020 10:26	ТП-121,122 село Луговое	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	В 17:30 потребитель села Луговое сообщил об отключении электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Кулаково" аварийно отключился фидер "Луговое". После устранения аварий 08.04.2020г. В 10:26 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 17:40	07.04.2020 21:40	СНТ "Штурм"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	В 17:40 потребитель ИЖС "Штурм" сообщил об отключении электроэнергии. По сообщению диспетчера ЮжногоРЭС на ПС "Караганда" аварийно отключился фидер "Подхоз". После устранения аварий 07.04.2020г. В 21:40 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 17:49	08.04.2020 21:49	СНТ "Осень-2", СНТ "Осень-1", СНТ "Весёлый".	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	В 17:49 потребитель СНТ "Осень-1" сообщил об отключении электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Казарово" аварийно отключился фидер "Дружбы". После устранения аварий 08.04.2020г. В 21:49 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.04.2020 18:08	07.04.2020 19:38	СНТ "Ласка", фидер "Воронино"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег.	В 18:08 потребитель СНТ "Ласка" сообщил об отключении электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Сибжилстрой" аварийно отключился фидер "Воронино". После устранения аварий 07.04.2020г. В 19:38 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
08.04.2020 10:45	08.04.2020 12:00	ТП-1335 "Серебряный бор +"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2 градусов Цельсия, ветер юго-западный 7 м/с.	В 10:45 потребитель СНТ "Серебряный бор +" сообщил об отключении электроэнергии. По сообщению диспетчера ЮРЭС на ПС "Чикча" аварийно отключился фидер "Юрты". После устранения аварий 08.04.2020г. В 12:00 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
09.04.2020 01:12	09.04.2020 03:20	ТП-1335 "Серебряный бор +"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 01:12 09 апреля 2020г. по сообщению диспетчера ЮРЭС на ПС "Чикча" земля на линии, аварийно отключили фидер "Юрты". После устранения аварий 09.04.2020г. В 03:20 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
09.04.2020 16:46	09.04.2020 23:24	ф. "База-2", ТП-47	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 16:46 энергетик базы ТП-47 сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "Россети Тюмень" отключилась ВЛ-10кВ по МТЗ, повторное включение неудачно. После ВВИ КЛ-10кВ в 23:24 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
11.04.2020 19:30	11.04.2020 22:20	ТП-185(0648)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 19:30 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод". В 22:20 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	

12.04.2020 11:37	12.04.2020 17:46	ТП-185(0648)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 11:37 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод", условием для включения обязательное испытание КЛ-10кВ. В 17:46 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
15.04.2020 07:17	15.04.2020 19:35	ТП-185(0648)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 07:17 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод", условием для включения обязательное испытание КЛ-10кВ и опорной изоляции ПКУ. В 19:35 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
15.04.2020 12:18	15.04.2020 12:18	ТП-1668, ТП-1669	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 12:18 По сообщению диспетчера СУЭНКО аварийно отключился фидер "ТП-1668". После прозвонки обнаружено повреждение на ТП-1792 (АО "СУЭНКО")	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
16.04.2020 01:32	22.04.2020 13:30	ПС-"Бурдун" - РП-40-1	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 17 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с.	В 01:32 По сообщению диспетчера ТТПО аварийно отключился с ПС-"Бурдун" фидер "РП-40-1". После прозвонки обнаружено повреждение на оп.№8в, обгорел шлейф. Повторное включение после ремонта шлейфа неудачно. При ВВИ обнаружено повреждение концевой муфты на оп.№42в. В 13:30 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
17.04.2020 11:36	17.04.2020 17:30	ТП-1267 база "Дорстрой"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер южный 6 м/с.	В 11:36 По сообщению диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Утяшево". После прозвонки обнаружено повреждение на сетях АО "СУЭНКО". В 17:30 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
17.04.2020 12:50	17.04.2020 15:10	ф."Торфомассив", реклоузер №2	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер южный 6 м/с.	В 12:50 потребитель СНТ "Луч" сообщил об отключении электроэнергии. В 15:10 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
21.04.2020 14:51	21.04.2020 15:51	ИЖС "Крымчанка"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с.	21 апреля в 14:51 абонент ИЖС "Крымчанка" сообщил об отсутствии электроэнергии в обществе. По сообщению диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Перевалово", ПС "Тополя". После устранения аварии 21.04.2020г. В 15:51 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
22.04.2020 15:00	22.04.2020 16:37	СНТ "Звенящие кедры"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 8 м/с, порывы до 19 м/с.	В 15:00 потребитель СНТ "Звенящие кедры" сообщил об отключении электроэнергии. В 16:37 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	

22.04.2020 16:11	22.04.2020 18:55	СНТ "Зауралец"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 8 м/с, порывы до 19 м/с..	В 16:11 потребитель СНТ "Зауралец" сообщил об возгорании на опоре с разьединителем, собственник АО "СУЭНКО". В 18:55 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
22.04.2020 17:15	22.04.2020 23:38	ф."Торфомассив", реклоузер №1	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 8 м/с, порывы до 19 м/с..	В 17:15 потребитель АЗС сообщил об отключении электроэнергии. Отключение линии по неблагоприятным погодным условиям, и замыканием потребительской отпайки на "Туранза+". В 23:38 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
23.04.2020 11:50	24.04.2020 01:11	ф. "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с, порывы до 18 м/с..	В 11:50 По сообщению диспетчера ТТПО аварийно отключился фидер "Торфомассив". После прозвонки обнаружено повреждение на сетях АО "СУЭНКО", СНТ "Корабельщик и СНТ "Мебельщик". В 01:11 24.04.2020г. электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
23.04.2020 15:10	23.04.2020 20:00	СНТ "Осень-2", СНТ "Осень-1", СНТ "Весёлый".	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с, порывы до 18 м/с..	В 15:10 по сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Казарово" аварийно отключился фидер "Дружбы". После устранения аварии в 20:00 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
25.04.2020 16:59	25.04.2020 23:43	СНТ "Русское поле"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с.	В 16:59 по сообщению потребителя СНТ "Русское поле" нет света. По информации АО "СУЭНКО" отключился реклоузер. В 23:43 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
28.04.2020 17:22	29.04.2020 01:11	СНТ "Русское поле"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 19 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с.	В 16:59 по сообщению потребителя СНТ "Русское поле" нет света. Диспетчер СРЭС сообщил об отключении на ПС-"Казарово", авария на сетях СРЭС и СУЭНКО. По информации АО "СУЭНКО" отключился реклоузер. В 01:11 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
30.04.2020 16:32	30.04.2020 23:50	ТП-484	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	В 16:32 по информации энергетика "Хладокомбината" на ТП-484 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". Повреждение на кабеле 10кВ. В 23:50 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	