

ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2020 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2020 05:22	02.06.2020 16:54	ТП-1067 центр "ФОРД"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	01 июня 2020 года в 05:22 диспетчер ЮРЭС сообщила об отключении фидера "Ермак" с ПС-"Широтная" по причине обрыва двух проводов ВЛ-10кВ, повреждение не на сетях ООО "Дорстрой". В 16:54 02 июня электроснабжение всех потребителей восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
05.06.2020 14:10	05.06.2020 18:32	ТП-121, ТП-122 с. Луговое	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с.	05 июня 2020 года в 14:10 поступил звонок от потребителя, что в селе луговом, ул. Тверская нет света. По информации диспетчера СРЭС отключили ВЛ-10кВ обнаружена "земля" на линии. В 18:32 ВЛ-10кВ введена в работу без замечаний.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявленные замечания устранены. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой".	
06.06.2020 14:35	06.06.2020 20:40	ТП-201 ИЖС "Крымчанка"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 31 градус Цельсия, ветер южный 4 м/с.	06 июня 2020 года в 14:35 поступил звонок от потребителя, что в ИЖС "Крымчанка", ул. Хвойная нет света. По информации диспетчера ЮРЭС отключили ВЛ-10кВ обнаружена "земля" на линии. В 20:42 ВЛ-10кВ введена в работу без замечаний.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
06.06.2020 19:35	06.06.2020 20:37	ТП-39	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 23 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с.	06 июня 2020 года в 14:35 поступил звонок от потребителя, что с ТП-39 был слышен хлопок и погас свет. При обследовании линий ВЛ-10кВ обнаружено повреждение на потребительской отпайке ООО "Север Строй сервис". В 20:37 ВЛ-10кВ введена в работу без замечаний.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
08.06.2020 09:19	08.06.2020 10:58	РП-21-1	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градус Цельсия, ветер северный 1 м/с.	08 июня в 09:19 поступил звонок от энергетика МФЦ "Фаворит" об отсутствии напряжения на 1-ой секции РУ-0,4кВ. При осмотре оборудования РП-21 на первой секции РУ-10кВ обнаружено отключение В-10 по блинкеру "авария". В 10:58 электроснабжение восстановлено в полном объеме, поврежденная КЛ-10кВ выведена в ремонт.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
09.06.2020 13:00	09.06.2020 14:30	ОРС-19		В 13:00 энергетик базы "ОРС-19" сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась ВЛ-10кВ ф. "ОРС-19". В 14:30 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
10.06.2020 14:22	10.06.2020 21:30	ТП-122 с. Луговое	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер южный 1 м/с, дождь.	В 14:22 бригада ОВБ сообщила об аварийной ситуации и экстренном отключении ТП-122, по причине разрушения изоляторов. В 23:30 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
18.06.2020 17:21	18.05.2020 19:07	ТП-38 1-я секция	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12 градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь.	В 17:21 поступил звонок от энергетика завода "Сибмаш", и сообщил об отключении электроэнергии. В 19:07 при повторном включении электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
20.06.2020 12:50	20.06.2020 22:24:00	ТП-209(1112) СНТ "Осень-2"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12 градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь.	В 12:50 поступил звонок от потребителя СНТ "Осень-2" об отсутствии напряжения, диспетчер ЮРЭС сообщил об отключении фидера "Дружбы" с ПС-"Березяки" (обрыв провода на ВЛ-10кВ "Норд энерго систем. После устранения аварии в 22:24 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	

21.06.2020 18:07	21.06.2020 19:53	ТП-1668	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь.	В 18:07 энергетик "ЭНКО групп" сообщил об отсутствии напряжения на ТП-1668. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась КЛ-10кВ с РП-101. В 19:53 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
21.06.2020 18:10	21.06.2020 19:13	ТП-161(1600)		В 18:07 потребитель с ул. Кремли́вская 102а сообщил об отсутствии напряжения на ТП-161. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась КЛ-10кВ с ТП-1410. В 19:13 электроснабжение восстановлено через секционный разъединитель, КЛ-10кВ выведена в ремонт.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	