

**ООО "Дорстрой"**  
**сводные данные об аварийных отключениях за август 2020 года в Тюмени**

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.08.2020 19:32	11.08.2020 00:25	ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 30-32 градусов Цельсия, ветер северный 2 м/с, гроза, порывы ветра 18м/с.	10 августа 2020 года в 19:32 поступил звонок от потребителя СНТ "Липовый остров", что после удара молнии произошло отключение реклоузера №1, фидера "Торфомассив". В 20:52 при очередном разряде молнии отключили фидер "Торфомассив" с ПС-"Чермет". При обследовании ВЛ-10кВ обнаружено два повреждения. После устранения аварии, в 00:25 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой" по погодным явлениям.	