

**ООО "Дорстрой"**  
**сводные данные об аварийных отключениях за июль 2020 года в Тюмени**

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.07.2020 05:02	07.07.2020 09:29	ПС-"Казарово", фидер "Березняки"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 28 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза.	07 июля 2020 года в 05:02 поступил звонок от потребителей фидера "Березняки" отсутствия напряжения. По информации диспетчера АО "Россети Тюмень" произошло автоматическое отключение на ПС-"Казарово". В 09:29 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
07.07.2020 08:27	07.07.2020 09:12	ТП-1088	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 28 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза.	07 июля 2020 года в 08:27 поступил звонок от энергетика ТЦ "Фаворит" отсутствия напряжения. Бригада ОДС выявила, что произошло автоматическое отключение на ТП-1088 вводного автомата. В 09:12 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
07.07.2020 10:03	07.07.2020 10:40	ТП-1088	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 28 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза.	07 июля 2020 года в 10:03 поступил звонок от энергетика ТЦ "Фаворит" отсутствия напряжения. Бригада ОДС выявила, что произошло автоматическое отключение на ТП-1088 вводного автомата №2. В 10:40 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
08.07.2020 02:25	08.07.2020 03:29	ПС-"Казарово", фидер "Березняки"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 30-32 градуса Цельсия, ветер северный 2 м/с.	07 июля 2020 года в 02:25 поступил звонок от потребителей фидера "Березняки" отсутствия напряжения. По информации диспетчера АО "Россети Тюмень" произошло автоматическое отключение на ПС-"Казарово". В 03:29 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
08.07.2020 09:23	08.07.2020 16:22	фидер "Садовод", фидер "ОПХ"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 30-32 градуса Цельсия, ветер северный 2 м/с.	07 июля 2020 года в 09:23 поступил звонок от потребителей фидера "Садовод" отсутствия напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на сетях "Ремэнергосервис". В 03:29 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
15.07.2020 21:41	15.07.2020 23:26	ТП-957	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 32-34 градуса Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с.	15 июля 2020 года в 21:41 поступил звонок от диспетчера АО "Россети Тюмень" произошло автоматическое отключение фидера ТП-957-1 на ПС-"Загородная". В 23:26 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
20.07.2020 00:10	20.07.2020 01:10	ТП-204	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градуса Цельсия, ветер северо-восточный 3 м/с.	20 июля 2020 года в 00:10 поступил звонок от потребителя ул. Гольшова, 24 фидера "Березняки" отсутствия напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на РП-38-1. В 01:10 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
22.07.2020 05:00	22.07.2020 14:45	ТП-168, ТП-212, ТП-217	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с.	22 июля 2020 года в 05:00 поступил звонок от потребителей фидера "Садовод" и "ОПХ" отсутствия напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на сетях "Ремэнергосервис". В 14:45 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".	
23.07.2020 11:00	23.07.2020 13:21	ТП-2152 (Молодёжный)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21-23 градуса Цельсия, ветер северо-восточный 5 м/с.	23 июля 2020 года в 11:00 поступил звонок от потребителя п. Молодёжный об отсутствии напряжения. При обследовании ТП-2152 выявлено аварийное отключение трансформатора, из-за прикосновения двух животных (кошки). В 13:21 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения. Отключение произошло по независящим от ООО "Дорстрой" причинам.	