ООО "Дорстрой"

сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2019 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.04.2019 14:36	08.04.2019 15:00	ф. "Ермак", ТП-91, ТП-92	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с.	08.04.2019г. в 14:36 поступил звонок от энергетика жилого района "Биография" об отключении электричества. По информации диспетчера ТТПО причина отключения - порыв кабеля. В 15:00 электроснабжение востановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
08.04.2019 15:35	08.04.2019 15:00	СНТ "Русичи"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с.	08.04.2019г. в 15:35 поступил звонок от председателя СНТ "Русичи" об отключении электричества.Бригада ОВБ ОДС при обследовании линий ВЛ-10/0,4кВ замечаний не выявила, по информации диспетчера СРЭС - автоматическое отключение на подстанции, бригада выехала. В 16:20 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	
12.04.2019 18:35	18.04.2019 11:37	ф. "ГТНГС-1" РП-МеталлПром	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градус Цельсия, ветер западный 6 м/с.	12.04.2019г. в 18:35 поступил звонок от диспетчера ТТПО об отключении фидера "ГТНГС-1" с ПС-110/10 "Антипино" по причине появления "земли", линия на балансе ООО "Тюмень судокомплект". Электроснабжение потребителей востановлено в 21:10, через секционный разъединитель со второй секции РП-МеталлПром, до момента восстановления кабельной линии ООО "Тюмень судокомплект".	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	