ООО "Дорстрой"

сводные данные об аварийных отключениях за август 2019 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.08.2019 16:34	03.08.2019 17:15	ф. "Дружба",	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 6 м/с.	03.08.2019г. в 16:34 поступил звонок от потребителя СНТ "Осень-1", об отсутствии напряжения. Диспетчер СРЭС подтвердила отключение с подстанции "Казарово" фидер "Дружбы". В 17:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
12.08.2019 14:07	12.08.2019 15:30	ТП-146 "РАЙТ"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза.	12.08.2019г. в 14:07 поступил звонок от энергетика магазина "Райт" об отсутствии напряжения. Диспетчер УТСК подтвердила отключение с подстанции "Ожогино"по причине падения дерева. В 15:30 электроснабжение восстановлено в полном объёме, путём переключения на резервное питание.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
21.08.2019 13:20	21.08.2019 22:55	ТП-120	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градусов Цельсия, ветер северный 2 м/с.	21.08.2019 в 13:20 поступил звонок от ответственного за электроснабжение на ООО "Перестройка" об отсутствии напряжения с ТП-120. При проведении осмотра и повторном включении обнаружено повреждение в концевой муфте на КЛ-10кВ, фидер "УМН" завода "ЭСАБ". После ремонтно-восстановительных работ в 22:55 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
30.08.2019 11:11	30.08.2019 18:50	ТП-35	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер северный 4 м/с, дождь,порывы до 18-20 м/с.	30.08.2019 в 11:11 поступил звонок от потребителя об отсутствии напряжения с ТП-35. При осмотре КВЛ-10кВ обнаружено повреждение РЛНД на опоре №1, фидер "Пилорама" (в результате неблагоприятных погодных условий). В 18:50 с ПС "Сибжилстрой" яч. 14, фидер "Пилорама" успешно включён.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после включения, замечаний не выявлено.	
30.08.2019 15:45	30.08.2019 19:45	СНТ "Весёлый" ТП-205; СНТ "Осень-1" ТП-184;	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер северный 4 м/с, дождь,порывы до 18-20 м/с.	30.08.2019 в 15:45 поступил звонок от председателя СНТ "Весёлый" об отсутствии напряжения на ТП-205, по информации диспетчера СРЭС произошло автоматическое отключение фидера "Дружба". В 19:45 электроснабжение по фидеру "Дружба" востановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
30.08.2019 16:15	31.08.2019 13:15	СНТ "Русское поле" + 8 СНТ	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер северный 4 м/с, дождь,порывы до 18-20 м/с.	30.08.2019 в 16:15 поступил звонок от председателя СНТ "Русское поле" об отсутствии напряжения на СНТ "Русское поле". По информации диспетчера СРЭС на ПС-110/10 "Казарово" произошло автоматическое отключение фидера "Березняки". В 11:40 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	