

ООО "Дорстрой" сводные данные об аварийных отключениях за октябрь 2019 года в Тюмени								
Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.10.2019 11:15	02.10.2019 13:35	ТП-121, ТП-122	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с.	02.10.2019г. в 11:15 поступил звонок от потребителя с Луговое, об отсутствии напряжения. Диспетчер СРЭС подтвердила отключение с подстанции "Кулаково" фидер "Луговской". В 13:35 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
06.10.2019 16:05	08.10.2019 08:19	ПС-110/10 "Домостроительная", фидер "Котёл-1"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 19 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с.	06.10.2019г. в 16:05 поступил звонок от диспетчера ТТПО об наличии "земли" на фидере "Котёл-1" и отключении фидера. отсутствии напряжения. В 08:19 электроснабжение восстановлено в полном объёме после ремонтно-восстановительных работ..	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявлено повреждение кабельной линии 10кВ, произведены ремонтно-восстановительные работы.	
19.10.2019 13:20	19.10.2019 15:10	СНТ "Меридиан" ТП-168	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 3 градуса Цельсия, ветер северный 2 м/с, снег.	19.10.2019 в 13:20 поступил звонок от председателя СНТ "Меридиан" об отсутствии электроэнергии в садовом обществе. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключение по ВЛ-10кВ от "Ремэнергостройсервиса". В 15:10 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
22.10.2019 10:52	22.10.2019 13:47	СНТ "Меридиан" ТП-168	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с.	22.10.2019 в 10:52 поступил звонок от председателя СНТ "Меридиан" об отсутствии электроэнергии в садовом обществе. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключение по ВЛ-10кВ от "Ремэнергостройсервиса". В 13:47 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
25.10.2019 01:00	25.10.2019 03:42	ТП-37 хлебозавод "Абсолют"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градуса Цельсия, ветер северный 2 м/с.	25.10.2019 в 01:00 поступил звонок от ответственного за электроснабжение на ООО "Абсолют" об отсутствии напряжения на ТП-37. По информации диспетчера "АиС" отключение по "МГЗ". В 03:42 электроснабжение с ТП-45 восстановлено (по одному вуду), 27.10.19 г. после ВВИ КЛ-10кВ РП-3 - ТП-37 и предоставления протоколов кабель не включили (ПРОБЛЕМЫ С ЯЧ. №10 НА РП-3)	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
26.10.2019 12:35	26.10.2019 14:40	ПС "Перевалово"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 8 градуса Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с.	26.10.19г. в 12:35 поступил звонок от потребителя СНТ "Крымчанка" об отсутствии электроэнергии. По информации диспетчера ЮРЭС - аварийно отключился фидер. В 14:40 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	
28.10.2019 04:55	28.10.2019 05:30	ПС "Чермет"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 8 градуса Цельсия, ветер юго-западный 6-9 м/с, порывы до 21 м/с, осадки в виде дождя.	28.10.19 г. в 04:55 поступил звонок от потребителя СНТ "Липовый остров" об отсутствии напряжения. В 05:30 при повторном включении электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Повреждение не на сетях "Дорстрой".	