

**ООО "Дорстрой"**

**сводные данные об аварийных отключениях за январь 2020 года в Тюмени**

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии, погодные условия.	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.01.2020 02:40	05.01.2020 03:50	ТП-1088	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 1 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с.	05.01.2020г. в 02:40 поступил звонок от энергетика МФЦ "Фаворит", об отсутствии напряжения. В 03:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.	