

ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за январь 2019 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.2019 03:10	01.01.2019 06:01	ф. Березняки (р-н СНТ "Русское поле")	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 12 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с.	01.01.2019 в 03:10 поступил звонок от потребителя из СНТ "Русское поле" об отсутствии напряжения в доме. В результате обследования линии ВЛ-10/0,4 кВ замечаний не выявлено. В 06:01 "СУЭНКО" включили реклоузер на отпайку на СНТ "Русское поле", в 07:14 реклоузер отключился. После прозвонки линий обнаружено замыкание на ТП-2 СНТ "Русское поле" (скрытый дефект в силовом трансформаторе. В 10:55 включили реклоузер на фидере "Березняки", кроме ТП-2. После замены трансформатора на ТП-2 в 16:44 линия поставлена под напряжение, замечаний не выявлено.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Русское поле"	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Русское поле" (превышена предельно-допустимая перегрузка трансформатора)	Произведен послеаварийный осмотр.	
01.01.2019 07:14	01.01.2019 10:55							
03.01.2019 22:50	03.01.2019 23:17	ТП-1750	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с.	03.01.2019 в 22:50 от энергетика "Преображенский" поступил звонок об отключении секции. При проверке оборудования ТП-1750 и отходящих линий повреждений не обнаружено. По информации диспетчера "СУЭНКО" нет напряжения от ПС "Комарово", в 23:17 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение не на сетях "Дорстрой".	
11.01.2019 14:08	11.01.2019 15:13	ТП-929	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 12 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. Режим работы сети 10кВ нормальный. Температура наружного воздуха минус 21 градус Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с.	11.01.2019 в 14:08 поступил звонок от потребителя "СТО" "FORD" червишевский тр-т,1 произошло отключение напряжения. В результате обследования линии замечаний не выявлено, диспетчер "СУЭНКО" сообщил об автоматическом отключении. В 15:13 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение не на сетях "Дорстрой".	
23.01.2019 16:34	23.01.2019 20:30	ТП-948	нормальный. Температура наружного воздуха минус 21 градус Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с.	23.01.2019г. в 16:34 поступил звонок от потребителя СНТ "Весна" об отсутствии напряжения. Сети обслуживает компания "Каскад-энерго", обследование сетей ВЛ-10кВ "Дорстрой" замечаний не выявлено. На ТП-948 произошло короткое замыкание узла учёта электроэнергии. В 20:30 электроснабжение восстановлено в полном объеме, по сообщению ОДС "Каскад-энерго".	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение не на сетях "Дорстрой".	
31.01.2019 08:15	31.01.2019 09:28	СНТ "Липовый остров"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 28 градусов Цельсия (по ощущениям -37°C), ветер восточный 3 м/с порывы до 7 м/с.	31.01.2019г. в 08:15 поступил звонок от потребителя СНТ "Липовый остров" об отсутствии напряжения. При обследовании сетей замечаний не выявлено. В 09:28 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение не на сетях "Дорстрой".	